



**ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СОПРОВОЖДЕНИЯ И КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»**

ул. Уральская, д. 60, к. 1, г. Тюмень, 625001, тел./факс (3452) 51-78-11.

e-mail: vozs@obl72.ru, ИНН 7204120041, КПП 720301001, р/с 03224643710000006700,
ЕКС 40102810945370000060, Департамент финансов Тюменской области (АУ ТО "Региональный центр
сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов" ЛС001050866ОЦРИ) в Отделение Тюмень
Банка России/УФК по Тюменской области г. Тюмень, БИК 017102101

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**



**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лайтамакская средняя общеобразовательная школа»
Тюменская область, Тобольский район, с. Лайтамак,
ул. Центральная, 103, стр.1.**

**НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Тюмень, 2026

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАОУ «Лайтамакская СОШ»

З.Х. Юмадеева

«30» марта 2026 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 58-Тобри

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МАОУ «Лайтамакская СОШ»

1.2. Адрес объекта: 626105, Тюменская область, Тобольский район, с. Лайтамак, ул. Центральная, 103, стр.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 865,8 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м

1.4. Год постройки здания 1971г., последнего капитального ремонта 2006г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2026г.; капитального до 2028г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лайтамакская средняя общеобразовательная школа», (МАОУ «Лайтамакская СОШ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626105, Тюменская область, Тобольский район, с. Лайтамак, ул. Центральная, 103, к. 1.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования Тобольского муниципального округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тобольск, ул. Ершова, 21.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 90 учеников

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) отсутствует общественный транспорт, только личный автотранспорт;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: -

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: - м

3.2.2 время движения (пешком): 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (-)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (С, Г, У); ДЧ-И (К, О)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У); ДУ (С, Г); ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Общее состояние доступности объекта оценено: : доступное частично для инвалидов категории У (ДЧ-И (У)), доступное условно для инвалидов категории О, С, Г (ДУ (О, С, Г)) и временно недоступно для инвалидов категории К (ВНД (К)).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСР); капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСР)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСР); организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт; капитальный ремонт; организационные мероприятия
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт; организационные мероприятия; техническое решение (с использованием ТСР)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; организационные мероприятия; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: текущего в 2026г; капитального до 2028г.
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: : реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с общественной организацией инвалидов;

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:



ИС «Доступная среда», <https://gis.72to.ru/map/osi>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «24» февраля 2026г.;
2. Акта обследования объекта: от «25» февраля 2026г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАОУ «Лайтамакская СОШ»

Юм 3.Х. Юмадеева

« 30 » сентября 2026 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 58-Тобрн

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МАОУ «Лайтамакская СОШ»

1.2. Адрес объекта: 626105, Тюменская область, Тобольский район, с. Лайтамак, ул. Центральная, 103, стр.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 865,8 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м

1.4. Год постройки здания 1971г., последнего капитального ремонта 2006г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2026г.; капитального до 2028г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лайтамакская средняя общеобразовательная школа», (МАОУ «Лайтамакская СОШ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626105, Тюменская область, Тобольский район, с. Лайтамак, ул. Центральная, 103, к. 1.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования Тобольского муниципального округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тобольск, ул. Ершова, 21.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 90 учеников

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) отсутствует общественный транспорт, только личный автотранспорт;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: -

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: - м

3.2.2 время движения (пешком): 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (-)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	-
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); организационные мероприятия; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

Директор

МАОУ «Лайтамакская СОШ»

_____ З.Х. Юмадеева

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МАОУ «Лайтамакская СОШ»
 З.Х. Юмадеева
« 30 » января 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 58-Тобри

с. Лайтамак

«25» февраля 2026г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МАОУ «Лайтамакская СОШ»

1.2. Адрес объекта: 626105, Тюменская область, Тобольский район, с. Лайтамак, ул. Центральная, 103, стр.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 865,8 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м

1.4. Год постройки здания 1971г., последнего капитального ремонта 2006г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2026г.; капитального до 2028г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лайтамакская средняя общеобразовательная школа», (МАОУ «Лайтамакская СОШ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 626105, Тюменская область, Тобольский район, с. Лайтамак, ул. Центральная, 103, к. 1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У): все

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 90 учеников

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
отсутствует общественный транспорт, только личный автотранспорт;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: _

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: _____ м

3.2.2 время движения (пешком): 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):
нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (С, Г, У); ДЧ-И (К, О)	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	-	1
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	5	2,5-7,10,12, 14-16,19- 21,23,30,31

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У); ДУ (С, Г); ВНД (К)	3,4,6-8, 10-13,16-19	3,8,9,11,13,17, 18,22,24-29
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	9	4,32
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г)	-	1,19

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Общее состояние доступности объекта оценено: доступное частично для инвалидов категории У (ДЧ-И (У)), доступное условно для инвалидов категории О, С, Г (ДУ (О, С, Г)) и временно недоступно для инвалидов категории К (ВНД (К)).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСП); капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСП)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт; оказание ситуационной помощи; техническое решение (с использованием ТСП); организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт; капитальный ремонт; организационные мероприятия
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт; организационные мероприятия; техническое решение (с использованием ТСП)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: текущего в 2026г; капитального до 2028г.
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зон для инвалидов категорий О, Г, У (ДП-И (О, Г, У)), доступное частично для категории инвалидов С (ДЧ-И (С)) и

доступное условно для категории инвалидов К (ДУ (К)) при условии если сотрудники отвечающие за оказание ситуационной помощи прошли обучение.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с общественной организацией инвалидов;

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать): не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;


4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественной организацией инвалидов: _

4.4.6. другое: все работы по адаптации объекта необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования, ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования, ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:



ИС «Доступная среда», <https://gis.72to.ru/map/osi>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта

на 2 л.

на 2 л.

на 2 л.

на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте: есть на 4 л.
Поэтажные планы: да на 2 л.
Экспликация к поэтажному плану строения: да на 1 л.
Выписка из ЕГРН на здание (копия): да на 2 л.
Свидетельство о государственной регистрации права (копия) нежилое строение: да на 1 л.
План земельного участка (копия): да на 1 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): нет

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора по общим вопросам АУ
ТО "Региональный центр сопровождения и
комплексной реабилитации инвалидов"


С.В. Заболотников



Члены рабочей группы:

Заведующий службой по организации
межведомственного взаимодействия и оказания
комплексной реабилитационной и
абилитационной помощи АУ ТО "Региональный
центр сопровождения и комплексной
реабилитации инвалидов"

Е.И. Николаева



Главный специалист службы по организации
межведомственного взаимодействия и оказания
комплексной реабилитационной и
абилитационной помощи АУ ТО "Региональный
центр сопровождения и комплексной
реабилитации инвалидов"


А.В. Ушаков



В том числе:


Представитель Тюменской областной
организации Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийского ордена
Трудового Красного Знамени общества слепых»

А.А. Алиев



Представитель организации, расположенной на
объекте:

З.Х. Юмадеева



I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет			-		-	
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет			-		-	
1.3	Лестница (наружная)	нет			-		-	
1.4	Пандус (наружный)	нет			-		-	
1.5	Автостоянка и парковка	нет		-	Не предусмотрено машино-место для людей с инвалидностью	все	Направить письмо в Администрацию Лайтамакского Сельского Поселения Тобольского Муниципального района Тюменской области по вопросу обустройства парковочного места для людей с инвалидностью согласно требованиям СП 59.13330.2020	Организационн ые мероприятия

П. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Территории, прилегающей к зданию (участку)	ДП-И (С, Г, У); ДЧ-И (К, О)	-	-	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в организационных мероприятиях
Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное полностью для инвалидов категории С, Г, У (ДП-И (С, Г, У)), доступное частично для инвалидов категории К, О (ДЧ-И (К, О)).				

**I. Результаты обследования:
2.Входа (входов) в здание**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	1	Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы; отсутствует кнопка вызова сотрудника учреждения	К, О, С	На проступи краевых ступеней наружной лестницы установить контрастные противоскользящие полосы 1-2шт. общей шириной 0,08-0,1м на расстоянии не более 0,04 м от края проступи; установить кнопку вызова сотрудника учреждения рядом с наружной лестницей на высоте 0,85-1,1м от уровня земли и обозначить соответствующей пиктограммой	Текущий ремонт.
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует пандус	К	Устройство наружного пандуса уклоном не более 50% с двухсторонними поручнями на высоте 0,9м и 0,7м от пола с нетравмирующими завершениями длиной 0,3м или использовать инвентарный пандус	Капитальный ремонт; техническое решение (с использованием м ТСР); ситуационная помощь
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	1	Перед входной дверью отсутствует противоскользящее покрытие	О, С, Г, У	Установить противоскользящее покрытие на входной площадке перед входной дверью	Текущий ремонт

2.4	Дверь (входная)	есть	-	1	Отсутствует выделение дверного проёма по отношению к фону стен; отсутствует выделение дверных ручек; высота дверного порога больше требуемых значений; ширина рабочей дверной створки проёма меньше требуемых значений	К, О, С	Контрастное выделение дверного проёма по отношению к фону стены; контрастное выделение дверных ручек по отношению к фону дверного полотна; для преодоления дверного порога входной двери использовать перекатной пандус; преодоление узкого дверного проема осуществляется при помощи сотрудника учреждения	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); ситуационная помощь
2.5	Тамбур	нет	-				-	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	-	1	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в капитальный ремонт, текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов Г и У (ДЧ-И (Г,У)), доступное условно для инвалидов категории О,С (ДУ (О,С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)).

1. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование Функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	5	2,5-7, 10,12,1 4,21,23	Большой перепад высот; в неполном объеме установлены информационные указатели	все	Для преодоления перепада высот в коридоре (фото № 5) использовать инвентарный пандус; обозначить перепад высот контрастной полосой (с верху); установить в коридорах (где отсутствуют) информационные указатели	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); ситуационная помощь
3.2	Лестница	нет			-		-	
3.3	Пандус	нет			-		-	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-		-	
3.5	Дверь	есть	-	12	-		-	

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	15,16, 19,20, 30,31	Отсутствует выделение дверных ручек по отношению к фону дверного полотна; высота дверного порога больше требуемых значений; не предусмотрена эвакуация инвалидов-колясочников	все	Контрастное выделение дверных ручек эвакуационного выхода по отношению к фону дверного полотна (фото № 15); для преодоления дверного порога входной эвакуационного выхода использовать перекатной пандус; для обеспечения эвакуации инвалидов-колясочников с входной площадки на прилегающую территорию (фото № 20) использовать инвентарный пандус	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием ТСР); ситуационная помощь
-----	--	------	---	---------------------------	--	-----	---	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	5	2,5-7,10,12, 14-16,19-21,23,30,31	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории Г, У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)).

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта		
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	3,4, 6-8, 11-13, 16, 18, 19	8,9,11, 13,17,18, 22, 24-26	Высота дверного порога больше требуемых значений; не везде размещена информация о помещении	все	Для преодоления порога двери кабинетов использовать перекатной пандус; разместить информацию о помещении на контрастном фоне (где отсутствует)	Текущий ремонт; техническое решение (с использованием м ТСР); ситуационная помощь	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	17	27-29	-		-		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	10	3	Пост охраны: отсутствует портиативная индукционная система усиления звука	Г	Оборудовать зону приема посетителей на посту охраны портиативной индукционной системой усиления звука (например, индукционная система «VERT ALPHA») для общения со слабослышащими	Организационные мероприятия; техническое решение (с использованием м ТСР);	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-		-		

4.5	Кабина Индивидуального обслуживания	нет			-			-	
-----	-------------------------------------	-----	--	--	---	--	--	---	--

На предмет целесообразности установки индукционных приборов на объекте для МГН необходимо обратиться во Всероссийское общество глухих.

III. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов.	ДЧ-И (О, У); ДУ (С, Г); ВНД (К)	3, 4, 6-8, 10-13, 16-19	3, 8, 9, 11, 13, 17, 18, 22, 24-29	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР и в организационных мероприятиях

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории О, У (ДЧ-И (О, У)), доступное условно для инвалидов категории С, Г (ДУ (С, Г)) и временно недоступное для инвалидов категории К (ВНД (К)).

И. Результаты обследования:
5.Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	32	Туалетные кабины не удовлетворяют требованиям п. 6.3, СП 59-13330.2020	все	Установить модульный туалет доступный для маломобильных групп населения и инвалидам или предусмотреть помещение на объекте под размещение универсальной туалетной кабины-несет рекомендательный характер.	Капитальный ремонт; организационные мероприятия
5.2	Душевая/ванная комната	нет			-		-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	9	4	Отсутствует информация о помещении	все	Разместить информацию о помещении (гардероб) на контрастном фоне	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У); ДУ (О, С); ВНД (К)	9	4,32	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в капитальный ремонт, текущий ремонт и в организационных мероприятиях

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для категории инвалидов Г, У (ДЧ-И (Г, У)), доступное условно для инвалидов категории О, С (ДУ (О, С)) и временно не доступное для инвалидов категории К (ВНД (К)).

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	1,19	Отсутствует информация о помещениях; в неполном объеме установлены информационные указатели	все	Установить информацию о помещении на объекте на контрастном фоне; установить информационные указатели на объекте	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет		-	Отсутствие систем усиления звука на объекте	Г	Установить на объекте портативную индукционную система усиления звука	Индивидуальное техническое решение (с использованием м ТСР); организационные мероприятия
6.3	Тактильные средства	нет		-	Отсутствие графических рельефно-средств информации на объекте	С	Обустройство тактильными средствами информации	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, У); ДУ (С, Г)	-	1, 19	Работы по адаптации объекта для обеспечения доступности зоны для инвалидов и других МГН запланированы в текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР и в организационных мероприятиях
Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное частично для инвалидов категории К, О и У (ДЧ-И (К, О, У)) и доступное условно для инвалидов категории С, Г (ДУ (С, Г)).				

ФОТООТЧЕТ от 25 февраля 2026г.
ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗДАНИЯ
МАОУ «Лайтамакская СОШ»
Тюменская область, Тобольский район, с. Лайтамак, ул. Центральная, 103, стр.1.




Фото №1




Фото №2




Фото №3




Фото №4




Фото №5




Фото №6




Фото №7



Фото №8




Фото №9




Фото №10




Фото №11




Фото №12




Фото №13




Фото №14




Фото №15




Фото №16




Фото №17




Фото №18




Фото 19




Фото №20




Фото №21




Фото №22




Фото №23




Фото №24




Фото №25




Фото №26






Фото №27




Фото №28




Фотом №29



Фотом №30



Фотом №31



Фотом №32